Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 1321 , DE 2021.
(Proponente: Vereador Serginho Ribeiro/PDT)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 25/10/21
Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos que rege o art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente ao Senhor Secretário de Serviços e Obras Pública, Sandro Camilo, que realize de forma urgente e imediata a recuperação da malha asfáltica no encontro das Ruas Indira Gandhi e Tupinambás, no trecho compreendido entre as Ruas Avaetés e Travessa Tamoio Fedumenti, no Bairro Santa Cruz. Seguem fotos, em anexo.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 22 de outubro de 2021.

Serginho Ribeiro
Vereador/PDT

Justificativa.

As Ruas Indira Gandhi e Tupinambas são importantes ligações e rotas do Bairro Santa Cruz em direção à Avenida Tancredo Neves, e são fundamentais para os moradores do bairro que as utilizam como acesso secundário para a região central de Cascavel.

O encontro das duas Ruas, na baixada do Rio, formam essa ligação importante e, são acessos a dois importantes órgãos de nossa cidade: o Fórum de Cascavel e o Fórum da Justiça Eleitoral. No entanto, apesar da flagrante relevância dessas vias urbanas, o cenário que se passa no local é preocupante. Uma série de buracos se encontram no asfalto, o que gera grande risco aos condutores de veículos e pedestres que trafegam pela área e, vale salientar que a maior concentração de buracos está na ponte sobre o Rio, o que gera ainda mais riscos de acidentes e capotamentos.

Ao que parece, uma operação de tapa buracos foi realizada recentemente, no entanto, o asfalto e as pedras utilizadas nela já se soltaram e ocupam toda a pista, o que gera grande risco de derrapagem dos carros e danos a pintura dos veículos. Nas fotos, em anexo, é possível verificar as ondulações presentes na pista e alta quantidade de resíduos na Via Pública, ainda, é preciso realizar a troca de uma tampa de bueiro no trecho supracitado, que está quebrada e gera risco de queda aos transeuntes.

Sabemos das dificuldades da Secretaria em realizar a manutenção em toda a malha asfáltica de nosso Município, que possui um grande perímetro urbano, mas é preciso atenção especial no trecho citado. Deve-se dizer que as operações de tapa buraco possuem eficácia limitada, pois, a durabilidade do asfalto é reduzida e, principalmente em períodos chuvosos todo o trabalho é perdido. Para fins de economicidade e maior eficiência é necessário a recuperação completa do trecho que possuí danos, portanto, solicitamos que com extrema urgência seja realizada a recuperação da malha asfáltica do trecho citado, e desta forma ser atingido os objetivos de segurança e conforto aos pedestres e condutores de veículos que trafegam pelo local.



Rua Pernambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel - Paraná
Fone |45| 3321-8800 - Fax |45| 3321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br - e-mail: admin@camaracascavel.pr.gov.br



Rua Pernambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel - Paraná
Fone |45| 3321-8800 - Fax |45| 3321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br - e-mail: admin@camaracascavel.pr.gov.br